



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REGULAR DE BARRAGEM

Em atendimento à Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens)

AÇUDE DO POVOADO SERRINHA II

Responsável Técnico:

ERICK JOHNY VAZ DE OLIVEIRA

Núcleo de Segurança de Barragens SEMARH

Data da Vistoria: 20/07/2026

Emitido em: 22/09/2026, 07:39:04



1. Dados da Barragem

Campo	Valor
Nome da Barragem	AÇUDE DO POVOADO SERRINHA II
Código SNISB	—
Município	São Francisco do Piauí
UF	PI
Bacia Predominante	BACIA DO PARNAÍBA
Sub-bacia	Bacia do Canindé
Latitude	-7.095835
Longitude	-42.556351
Descrição de Acesso	O acesso à estrutura é realizado por meio da rodovia estadual, seguido de trecho de estrada de piçarra até o local da barragem.

2. Dados do Empreendedor

Campo	Valor
Tipo	Pessoa Jurídica
Documento	06.553.994/0001-50
Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

3. Dados da Vistoria

Campo	Valor
Responsável Técnico	ERICK JOHNY VAZ DE OLIVEIRA
Data da Vistoria	20/07/2026
Ano Civil	2026
ART nº	—



4. Classificação da Barragem

Campo	Valor
Categoria de Risco (CRI)	Alto
Dano Potencial Associado (DPA)	Médio
Classe	B

5. Considerações Iniciais

A vistoria técnica foi realizada de forma presencial, com observação direta das estruturas principais (maciço, crista, taludes, sangradouro, drenagem e entorno)

6. Registro Fotográfico



Vista do Barramento

Observação

Reservatório



Talude Jusante

Observação

Talude de jusante apresenta cobertura vegetal arbustiva densa e de porte elevado, com significativa presença de material lenhoso seco entremeado à vegetação viva, obstruindo substancialmente a visualização da superfície do talude



Talude Montante

Observação


Talude de montante apresenta cobertura vegetal arbustiva densa, com presença de material lenhoso seco associado à vegetação viva, comprometendo a visualização integral da superfície do talude. Foram constatados indícios de erosão ativa.



Vertedouro ou Sangradouro

Observação

Sangradouro apresenta quadro de deterioração estrutural severa, caracterizado por colapso e ruptura da laje de concreto na porção central, com exposição de vazio/cavidade de erosão subjacente e material de solo carreado à mostra, evidenciando processo de erosão regressiva sob a estrutura.



Coroamento

Observação

O coroamento apresenta revestimento em solo natural compactado, sem pavimentação, com faixa de rolamento estreita e trilha de tráfego bem definida. Constatou-se crescimento intenso de vegetação arbustiva e arbórea de porte lenhoso nas duas bordas, com invasão parcial da plataforma, o que reduz a largura útil de circulação e obstrui a visibilidade dos taludes de montante e jusante, dificultando a inspeção visual.



Residencias Proximas a Jusante

Observação

—

7. Anomalias

Nenhuma anomalia registrada nesta inspeção.

8. Observações

Nenhuma observação registrada nesta inspeção.

9. Próximas Ações

Recomendações Técnicas:

1. Elaboração do Plano de Segurança da Barragem (PSB), conforme Lei nº 12.334/2010 e Res. CNRH nº 241/2024
2. Roçagem controlada em todas as estruturas vistoriadas (talude de jusante, talude de montante e margens do reservatório e do sangradouro), previamente à próxima vistoria, de forma a permitir inspeção visual completa das superfícies.
3. Recomenda-se o isolamento da área e restrição de acesso, seguidos de investigação geotécnica para avaliar a extensão da erosão interna. Como intervenção corretiva, indica-se a demolição do trecho de laje comprometido, preenchimento da cavidade erodida e reconstrução estrutural com armadura adequada, mantendo-se monitoramento intensificado até a conclusão dos reparos.



Anexo I — Ficha de Inspeção

A1 — TALUDE DE MONTANTE

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Erosões	PV	—
Escorregamentos	PV	—
Rachaduras/Afundamentos (laje de concreto)	NA	—
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado	NA	—
Afundamentos e buracos	PV	—
Árvores e arbustos	PV	—
Erosão nos encontros das ombreiras	PV	—
Canaletas quebradas ou obstruídas	PV	—
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais	NI	—
Sinais de movimentos	NA	—



A2 — COROAMENTO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Erosões	PV	—
Rachaduras	NA	—
Falta de revestimento	NA	—
Afundamentos e buracos	PV	—
Árvores e arbustos	PV	—
Defeitos na drenagem	PV	—
Defeitos no meio-fio	PV	—
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais	NI	—
Sinais de movimentos	NA	—
Desalinhamento do meio-fio	PV	—
Ameaça de lavar a barragem	NA	—



A3 — TALUDE DE JUSANTE

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Erosões	PV	—
Escorregamentos	PV	—
Rachaduras/Afundamentos (laje de concreto)	NA	—
Falta de proteção granular	NA	—
Falta ou defeitos no revestimento	NA	—
Afundamentos e buracos	PV	—
Árvores e arbustos	PV	—
Erosão nos encontros das ombreiras	PV	—
Cavernas e buracos nas ombreiras	NI	Devido a vegetação
Canaletas quebradas ou obstruídas	NI	—
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais	NI	Devido a vegetação
Sinais de movimentos	NA	—
Sinais de revência ou áreas úmidas	NI	Devido a vegetação

A4 — REGIÃO A JUSANTE DA BARRAGEM

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Construções irregulares próximas ao leito do rio	PV	—
Revência	NA	—
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem	PV	—



A5 — INSTRUMENTAÇÃO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Acesso precário aos instrumentos	NE	—
Piezômetros entupidos ou defeituosos	NE	—
Marcos de recalques defeituosos	NE	—
Medidores de nível do reservatório defeituosos	NE	—
Medidores de vazão de percolação defeituosos	NE	—
Falta de instrumentação	NE	—

B1 — CANAIS DE APROXIMAÇÃO E RESTITUIÇÃO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Árvores e arbustos	PV	—
Obstrução ou entulhos	NA	—
Desalinhamentos dos taludes e muros laterais	PV	—
Rachaduras no concreto	PV	—
Ferragem do concreto exposto	PV	—
Erosões ou escorregamentos nos taludes	PV	—
Erosão na base dos canais escavados	PV	—
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)	NA	—
Construções irregulares (aterro/estrada, casa, cerca)	PV	—



B2 — ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DA COTA DA SOLEIRA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Rachaduras ou trincas no concreto	NA	—
Ferragem do concreto exposta	NA	—
Descalçamento da estrutura	NA	—
Juntas danificadas	NA	—
Sinais de deslocamentos das estruturas	NA	—

B3 — BACIA AMORTECEDORA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Defeitos no concreto	NI	—
Erosões ou escorregamentos	NI	—
Obstruções	NI	—

B4 — MUROS LATERAIS

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Rachaduras	NA	—
Erosão nos contatos	NA	—
Erosão na fundação	NA	—



C1 — RESERVATÓRIO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Réguas danificadas ou faltando	NE	—
Construções em áreas de proteção	PV	—
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas etc.	NA	—
Erosões	PV	—
Assoreamento	NA	—
Desmoronamento das margens	NA	—
Existência de vegetação aquática excessiva	PV	—
Desmatamentos na área de proteção	NA	—
Presença de animais e peixes mortos	NA	—
Pesca predatória	NA	—
Gado pastando	NA	—

D1 — ENTRADA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Assoreamento	NE	—
Obstrução e entulhos	NE	—
Tubulação danificada	NE	—
Registros defeituosos	NE	—
Falta de grade de proteção	NE	—
Defeitos na grade	NE	—



D2 — ACIONAMENTO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Hastes (retida do mancal, corrosão e empenamento)	NE	—
Bases dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)	NE	—
Falta de mancais	NE	—
Corrosão nos mancais	NE	—
Pedestal: chumbadores, lubrificação e pintura	NE	—
Falta de indicador de abertura	NE	—
Falta de volante	NE	—

D3 — COMPORTAS

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Peças fixas (corrosão, amassamento da guia, pintura)	NE	—
Estrutura (corrosão, amassamento, pintura)	NE	—
Defeitos das vedações (vazamento)	NE	—
Defeitos das rodas (comporta vagão, se aplicável)	NE	—
Defeitos nos rolamentos ou buchas e retentores	NE	—
Defeito no ponto de içamento	NE	—



D4 — ESTRUTURA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Ferragem exposta na estrutura da torre	NE	—
Falta de guarda corpo na escada de acesso	NE	—
Deterioração do guarda corpo na escada de acesso	NE	—
Ferragem exposta na plataforma (passadiço)	NE	—
Falta de guarda corpo no passadiço	NE	—
Deterioração do guarda corpo no passadiço	NE	—
Deterioração no portão do abrigo de manobra	NE	—
Deterioração da tubulação de aeração by-pass	NE	—
Deterioração da instalação de controle	NE	—

E1 — BOCA DE ENTRADA E STOP-LOG

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Assoreamento	NI	—
Obstrução e entulhos	NI	—
Ferragem exposta na estrutura de concreto	NI	—
Deterioração do concreto	NI	—
Falta de grade de proteção	NI	—
Defeitos na grade	NI	—
Piçarras fixas (corrosão, amassamento da guia, pintura)	NI	—
Defeito no acionamento do stop-log	NI	—
Defeito no ponto de içamento	NI	—



F1 — GALERIA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Corrosão e vazamento na tubulação	NE	—
Sinais de abrasão ou cavitação	NE	—
Sinais de fadiga ou perda de resistência	NE	—
Defeitos nas juntas	NE	—
Deformação do conduto	NE	—
Desalinhamento do conduto	NE	—
Surgências de água no concreto	NE	—
Precariedade no acesso	NE	—
Vazamento nos dispositivos de controle	NE	—
Surgências de água junto à galeria	NE	—
Falta de manutenção	NE	—
Presença de pedras, lixo dentro da galeria	NE	—
Trincas no concreto	NE	—



G1 — ESTRUTURA DE SAÍDA

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Corrosão e vazamento na tubulação	NE	—
Sinais de abrasão ou cavitação	NE	—
Sinais de fadiga ou perda de resistência	NE	—
Ruídos estranhos	NE	—
Defeito nos dispositivos de controle	NE	—
Falta ou deficiência nas instruções de operação	NE	—
Surgências de água no concreto	NE	—
Precariedade no acesso (árvores e arbustos)	NE	—
Vazamento nos dispositivos de controle	NE	—
Falta de manutenção	NE	—
Construções irregulares	NE	—
Falta ou deficiência de drenagem na caixa de válvula	NE	—
Presença de pedras, lixo dentro da caixa de válvulas	NE	—
Defeitos no concreto	NE	—
Defeitos na cerca de proteção	NE	—

H1 — MEDIDOR DE VAZÃO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Ausência de placa medidora de vazão	NE	—
Corrosão da placa	NE	—
Defeitos no concreto	NE	—
Falta de escala de leitura de vazão	NE	—
Assoreamento da câmara de medição	NE	—



I1 — ESTRADAS DE ACESSO

Localização/Anomalia	Situação	Observação
Estado do pavimento	NA	—
Pontes	NE	—

Legenda

NA — Não Aplicável
NE — Não Existente
PV — Primeira Vez
DS — Desapareceu
DI — Diminuiu
PC — Permaneceu Constante
AU — Aumentou
NI — Não Inspecionado