DESPACHO CONCLUSIVO
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PI-ACA.06538-9/2025

PROCESSO:
ACA.06867-8/2025
SOLICITAÇÃO:
Alteração das Características da Atividade
REQUERENTE:

DETALHAMENTO

Assunto: Atendimento à Exigência – Declaração de Baixo Impacto Ambiental

Prezado, Marcelino Brito da Silva,

Em atendimento à exigência formalizada por meio do Parecer Técnico encaminhado por essa SEMAR, referente ao processo de solicitação da Declaração de Baixo Impacto Ambiental, informamos que as pendências apontadas foram analisadas e as devidas complementações seguem abaixo:

1. Área do Imóvel (**Chácara Bela Vista IV**).

A área, delimitada nas imagens apresentadas, corresponde à **Chácara Bela Vista IV**, situada próxima das margens da rodovia MG-135, no município de CORRENTE - PI, com coordenadas centrais aproximadas de latitude 10°31'41.66" S e longitude 45°11'50.06" O, conforme visualização obtida via Google Earth, com data de imagem de 06/08/2022. O perímetro da área está demarcado por linha amarela.



Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

2. Área Diretamente Afetada (ADA).

A área delimitada com a linha vermelha e hachurada de vermelho nas imagens corresponde à Área Diretamente Afetada (ADA), com coordenadas centrais aproximadas de latitude 10°31'44.99" S e longitude 45°11'52.81" O, conforme visualização obtida via Google Earth, com data de imagem de 06/08/2022, inserida dentro dos limites gerais da propriedade Chácara Bela Vista IV, conforme anteriormente identificada pela linha amarela. Esta delimitação representa a porção do imóvel onde haverá intervenção direta, seja por supressão de vegetação, movimentação de solo, implantação de estruturas, atividades minerárias, ou outro uso com potencial impacto ambiental.





3. Registro por Estação Fotográfica na Área Diretamente Afetada (ADA).
    1. Estação Fotográfica 1:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 1 está localizada na porção leste da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h44, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'38", W 45°11'49", com altitude de 506 metros e orientação de 211° (sudoeste – SW), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

movimentação prévia;

- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

2. Estação Fotográfica 2:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 2 está localizada na porção norte da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h39, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'39", W 45°11'50", com altitude de 506,5 metros e orientação de 159° (sul – S), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou movimentação prévia;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

3. Estação Fotográfica 3:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 3 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h46, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'39", W 45°11'51", com altitude de 506,6 metros e orientação de 191° (sul – S), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

movimentação prévia;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

4. Estação Fotográfica 4:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 4 está localizada na porção norte da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h33, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'40", W 45°11'48", com altitude de 508,4 metros e orientação de 252° (oeste – W), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou movimentação prévia;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

5. Estação Fotográfica 5:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 5 está localizada na porção leste da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h38, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'40", W 45°11'50", com altitude de 506,9 metros e orientação de 31° (nordeste – NE), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

movimentação prévia;

- Presença esparsa de vegetação rasteira e rochas dispersas pelo terreno.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

6. Estação Fotográfica 6:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 6 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h38, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'41", W 45°11'50", com altitude de 508,1 metros e orientação de 132° (sudeste – SE), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão ou movimentação prévia;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

7. Estação Fotográfica 7:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 7 está localizada na porção leste da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h47, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'41", W 45°11'51", com altitude de 504,7 metros e orientação de 99° (leste – E), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

- O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:
- Solo exposto, com coloração avermelhada indicando intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira e arbustos.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

8. Estação Fotográfica 8:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 8 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h34, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'42", W 45°11'47", com altitude de 511,0 metros e orientação de 308° (noroeste – NW), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira e arbustiva.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

9. Estação Fotográfica 9:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 8 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h35, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'42", W 45°11'48", com altitude de 509,6 metros e orientação de 293° (noroeste – NW), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira e arbustiva.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

10. Estação Fotográfica 10:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 10 está localizada na porção leste da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h35, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'42", W 45°11'49", com altitude de 509,5 metros e orientação de 255° (oeste – W), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

11. Estação Fotográfica 11:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 11 está localizada na porção nordeste da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h48, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'42", W 45°11'51", com altitude de 506,3 metros e orientação de 323° (noroeste – NW), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada, característica de regiões com intensa erosão.

- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

12. Estação Fotográfica 12:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 12 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h48, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'42", W 45°11'52", com altitude de 507,5 metros e orientação de 65° (nordeste – NE), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

13. Estação Fotográfica 13:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 13 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h37, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'43", W 45°11'51", com altitude de 508,3 metros e orientação de 308° (noroeste – NW), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada, característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

14. Estação Fotográfica 14:

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 14 está localizada na porção central da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h37, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'44", W 45°11'50", com altitude de 512,5 metros e orientação de 6° (norte – N), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada, característica de regiões com intensa erosão;

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

15. Estação Fotográfica 15:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 15 está localizada na porção sul da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h36, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'45", W 45°11'50", com altitude de 512,8 metros e orientação de 9° (norte – N), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada, característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

16. Estação Fotográfica 16:



Conforme indicado na imagem de satélite (Google Earth), a Estação Fotográfica 16 está localizada na porção sul da propriedade Chácara Bela Vista IV, próxima à sede e ao limite da Área Diretamente Afetada (ADA), demarcada em vermelho.

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]



A imagem de campo, registrada em 24/05/2025 às 09h49, corresponde ao ponto georreferenciado S 10°31'45", W 45°11'51", com altitude de 517,5 metros e orientação de 54° (nordeste – NE), conforme metadados embutidos na própria fotografia.

O enquadramento da foto evidencia características da área de intervenção, como:

- Solo exposto, com coloração avermelhada característica de regiões com intensa erosão;
- Presença esparsa de vegetação rasteira.

Essa fotografia permite comprovar visualmente o estado atual da ADA, corroborando a análise feita por imagem de satélite, e serve como subsídio para a caracterização ambiental do local, conforme exigências técnicas para fins de licenciamento.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Cordialmente,

João Henrique Renó Costa

Engenheiro Agrônomo

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]

Emitido eletronicamente em 22/07/2025 12:03 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.153572-5/2025.3529.DAC6.6423]

joaorenoeng@gmail.com

(35) 9 9750-9595.

NORTE MINERAÇÃO LTDA

DECLARAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DESTE PROCESSO FOI DEFERIDA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS FORAM DEVIDAMENTE REALIZADOS.
PARA MAIS DETALHES, VER O CAMPO DETALHAMENTO E/OU OBSERVAÇÕES.

OBSERVAÇÕES

Nada consta.

Teresina (PI), 22/07/2025

(assinado eletronicamente)
VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO
Diretora de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assinado eletronicamente por VITORIA ALZENIR PEREIRA DO NASCIMENTO (Diretoria de Licenciamento Ambiental) em 22/07/2025 às 12:02
[uPfB8YYvcc4DBUpTPJcz2Z4sEAEAJtRvjxbP18Iz71dVSs7WzeKFpuRUDrbf0dIS]